Ricambi a disposizione

Azionamenti Mandelli AF50 Azionamenti Mandelli ESA Azionamenti Mandelli ESB Calcolatori base CN PDP11/23 - PDP11/83 Campane Carter telescopici Catene Portacavi Cavi servizi Cavi sistema di misura Convertitore Inductosyn a Ottico Cilindri e pistoni speciali Coduli di ogni tipo nuovi e usati Coni utensili ISO 50 e ISO 45 usati Cuscinetti ingranaggi fusioni ricambi specifici Dinamo tachimetriche motori **Encoders Heidenhain** Flange proteggi utensili Forcelle portautensili Inductosyn (scala da 1000 mm) Inductosyn (slider) Inductosyn (spezzone da 250 mm) Inductosyn circolari Interfaccia EXE Heidenhain Mandrini Monitor Tesak Monitor Vds Motori c.c Mandrino Ansaldo Motori c.c. GETTYS

Motori c.c. Porter

Motori c.c. Siemens

http://www.balleriniriparazioni.it Realizzata con Joomla! Generata: 20 April, 2024, 02:58

Pinze Bloccaggio Utensili

Righe Ottiche

Ron Heidenhain

Schede CNC ECS

Schede CNM Plasma Mandelli

Tastiera Tesak

Tastiera Vds

Tendine Avvolgibili

Testine per righe Heidenhain

Unità periferica TUDOS a doppio floppy disk

Video monocromatici

Viti a ricircolo di sfere